

Утверждаю:  
Главный инженер ООО "НТК"  
И.А. Салимов  
"06" "04" 2026г.

## Акт обследования №1

ОСП «Барабинский гортоп»

"06" апреля 2026г.

### Комиссия в составе:

Заместитель директора по производству  
Руководитель ОСП «Барабинский гортоп»  
Водитель погрузчика

Функ И.И.  
Чекрыжов Р.В.  
Ефименко М.А.

Произвела обследование эстакады с инвентарным номером СНТ 001261 (кадастровый номер 54:31:011106:152) и установила следующее:

Полная длина эстакады составляет 106 м.

Эстакада имеет следующие дефекты:




1. Деформация уголка: угол 65
2. Металлическая просечка толщиной 5 мм
3. Деформация швеллера 18П мм
4. Отсутствуют ограждения трапов

Для устранения дефектов и приведения эстакады в соответствие необходимо выполнить следующие работы:

1. Заменить уголок 65
2. Заменить швеллер 18П мм
3. Заменить ПВХ - 508
4. Демонтаж, монтаж, сварочные работы
5. Монтаж ограждения

### Подписи членов комиссии:

Заместитель директора по производству  
Руководитель ОСП «Барабинский гортоп»  
Водитель погрузчика

 Функ И.И.  
 Чекрыжов Р.В.  
 Ефименко М.А.

Утверждаю:  
Главный инженер

Салимов И.А.  
«06» \_\_\_\_\_ 2026 г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
на ремонт основного средства  
(здания, сооружения)**

№ 1

06.04.2026г.

Наименование ОСП: «Барабинский гортоп»

Наименование объекта: Эстакада

Кадастровый (инвентарный) номер: 54:31:011106:152 (№СНТ001261)

Место нахождения объекта: НСО, г.Барабинск, пер. Промышленный, д.16

№	Перечень выявленных дефектов	Ед.изм.	Кол-во
1	Деформация уголка: уголок 65	м	428
2	Просечка ПВЛ-508, толщина 5 мм, 1х2 метр	шт	53
3	Швеллер 18П	м	120
4	Отсутствие ограждения	м	212

№	Перечень работ по устранению	Ед.изм.	Кол-во
1	Замена уголка 65	м	428
2	ПВЛ-508, толщина 5 мм, 1х2 метр	шт	53
3	Швеллер 18П	м	120
4	Монтаж ограждения	м	212
5	Демонтаж, монтаж, сварочные работы		

№	Необходимые материалы	Ед.изм.	Кол-во
1	Уголок 65	м	428
2	ПВЛ-508, толщина 5 мм, 1х2 метр	шт	53
3	Швеллер 18	м	120
4	Профильная труба 40х40	м	212
5	Профильная труба 50х50	м	46,2
4	Электроды		
5	Пропан		

Подписи членов комиссии:

Заместитель директора по производству

Руководитель ОСП «Барабинский гортоп»

Водитель погрузчика

 Функ И.И.

 Чекрыжов Р.В.

 Ефименко М.А.